PROPOSITION DE CORRECTION

Question 1: Voir DR1

Question 2: Voir DR1

Question 3: Voir DR1

Question 4: Voir DR1

Question 5: Voir DR2

Question 6: Voir DR2

Question 7 : Le tracé de la chaîne de cotes permet d'obtenir les deux équations suivantes :

$$Je_{45-8\,\text{max}i} = e_{13\,\text{max}i} + e_{9\,\text{max}i} - e_{8\,\text{min}i} - e_{45\,\text{min}i} - e_{7\,\text{min}i} - e_{14a\,\text{min}i} - e_{40\,\text{min}i} - e_{39\,\text{min}i}$$

$$Je_{45-8\,mini} = e_{13\,mini} + e_{9\,mini} - e_{8\,maxi} - e_{45\,maxi} - e_{7\,maxi} - e_{14a\,maxi} - e_{40\,maxi} - e_{39\,maxi}$$

Ce qui donne en application numérique

$$Je_{45-8maxi} = 3.01 \, mm$$
 $Je_{45-8mini} = 1.7 \, mm$

Question 8 : Pour déterminer l'épaisseur de la cale 50, on assemble les différents composants puis on vient mesurer la valeur de l'épaisseur à l'aide d'un comparateur juste avant la mise en

place des dernières pièces (50 et 8)

Question 9: Voir DR4

Question 10 : Pour garantir l'alignement des paliers, il conviendra d'usiner les deux carters après assemblage donc prévoir des pions de centrage entre les deux carters pour permettre une

remise en position avec un minimum de dispersions.

Question 11: Voir DR3

Question 12: Voir DR6

Question 13: Les deux axes $\Delta 1$ et $\Delta 2$ doivent être parallèles et au bon entraxe pour garantir un

engrènement correct.

Question 14: Voir DR5

Question 15: Voir DR6

Question 16: Voir DR6

Question 17: Voir DR4

Question 18: Voir DR7

Question 19: Bronze et Laiton

Question 20: Voir DR7

La fourchette sera réalisée en laiton.

Question 21 : La masse d'une pièce en acier DC04 est de $m_{acier} = 7850.15,710^{-6} = 0,123 \, kg$ Le cout matière d'une pièce acier sera donc de $0.055 \, \in$

> La masse d'une pièce en aluminium est de $m_{alu} = 2700.15,710^{-6} = 0,042 \, kg$ Le cout matière d'une pièce aluminium sera donc de $0,074 \in$

Pour la série envisagée, les couts matière sont donc de 825€ pour l'acier et 1110€ pour l'aluminium. Fabriquer la pièce en acier permet donc d'économiser 285€ /mois.

Question 22 : Les résultats sont assez voisins et aucun des deux matériaux ne permet la réalisation de la pièce en une seule passe. On peut cependant noter une zone de rupture plus importante avec l'aluminium qu'avec l'acier. L'écart de prix est par ailleurs aussi favorable à l'acier.

Question 23: Le matériau retenu sera le DC04

Question 24: Pour éviter la rupture, on réalisera la pièce par emboutissages successifs.













